

# ОДИН ТОЛЬКО ЛИШЬ ОПЫТА НЕ ДОСТАТОЧНО

В сентябре 2012г. в результате падения в неогороженную шахту погиб строительный рабочий. Для предотвращения несчастных случаев.

- Проемы в перекрытиях и шахтах должны быть оборудованы средствами защиты от падения (ограждениями, тросами, сетками и жесткими барьерами или обшивкой).
- Рабочие, находящиеся в непосредственной близости от неогороженного проема в перекрытии или шахте, должны носить испытанный и утвержденный страховочный пояс на всё тело, надлежащим образом соединенный с испытанным и утвержденным страховочным канатом.
- Изучите и выполняйте требования параграфов строительного кодекса г. Нью-Йорка NYC Building Code §3307.8 и §3307.8.1 относительно ограждений и низких ограждающих бортов.



# ОДНОГО ЛИШЬ ОПЫТА НЕ ДОСТАТОЧНО

Защитите свою жизнь - и жизнь окружающих людей. Падения являются наиболее распространенной причиной смертности на стройках. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия работы, чтобы защитить вас от падения.


Следует осознавать особенности окружающего вас пространства и быть осторожным, особенно у краев шахт и проемов в перекрытиях. Никогда не работайте возле проема перекрытия или шахты без надлежащей защиты против падения.



Защита шахты или колодца



Защита проема в перекрытии



Защита краев

Ограждения предотвращают падение людей без страховочного пояса в открытые шахты или с неогороженных краев. Выше приведены несколько примеров систем ограждения, которые помогут предотвратить падения.


## Опасные Условия



**Опасный метод подъема:**  
ОТСУТСТВУЮТ: ограждения, барьеры, сетки, а также пристыжной страховочный канат для пристегивания страховочного пояса.

В результате падения с неогороженного края погиб рабочий. Он мог быть защищен. Он был бы защищен, если бы на этой площадке были установлены надлежащие средства защиты от падения и были использованы безопасные методы подъема.

Вы имеете право на страховочный пояс – Требуйте у своего начальника предоставить его вам.



Всегда пользуйтесь им при выполнении работ на высоте выше 6 футов (1,8 м) – и всегда пристегивайтесь к страховочному канату. Запишитесь на 10-ти часовую программу по безопасности Федерального агентства по охране труда и здоровья.

Чтобы сообщить об опасных условиях на стройке, звоните 311.