

ОДИН ГО ЛИШЬ ОПЫТА НЕДОСТАТОЧНО

Для предотвращения несчастных случаев:

- Все материалы следует хранить вдали от краев перекрытий или зданий в соответствии с главой 33.
- Все материалы должны быть перевязаны и закреплены для предотвращения перемещения.
- Все демонтированные опалубки, выступающие за край здания, должны быть закреплены и убраны не позднее чем на следующий день.
- При подготовке к сильному ветру и другим погодным условиям все опалубки и материалы должны быть проверены и закреплены.

ОДНОГО ЛИШЬ ОПЫТА НЕДОСТАТОЧНО



Защитите людей от потенциально опасных условий.


Должным образом устанавливайте необходимые предупреждающие знаки. Ежедневно производите уборку перекрытий, навесов над тротуарами, улиц и других общедоступных мест. Менеджеры по вопросам безопасности на стройплощадке должны тщательно вести журналы безопасности.

Опасные условия



Перед началом и по окончании работы необходимо проверить и при необходимости починить все защитные ограждения у краев и проемов, такие как системы сеточных или цельных заграждений.

Опасные условия




Неиспользуемые материалы необходимо хранить вдали от краев и проемов.

Опасные условия Избегайте опасности падения грунта.



Не ходите и не работайте вблизи зоны выемки грунта, которая не имеет надлежащей защиты, укреплений или уступов.



Надлежащим образом установленные и поддерживаемые в исправном состоянии системы сеточных или цельных заграждений могут спасти жизни.

**ЧТОБЫ СООБЩИТЬ ОБ ОПАСНЫХ
УСЛОВИЯХ, ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 311**

безопасность строительства | безопасность жизни

Bill de Blasio (Билл де Блазио), мэр
Rick D. Chandler (Рик Д. Чендлер), дипломированный инженер (P.E.), руководитель