



100th St. y McIntosh St.


Community Board 3

Primavera de 2023

Ubicación del proyecto


100th St. y McIntosh St.

- La intersección está ubicada en East Elmhurst, adyacente al parque de juegos Helen Marshall y cerca de 2 escuelas, la P.S. 127 y la P.S. 329Q.
- Los terrenos que circundan la intersección son de uso residencial.
- En septiembre de 2022, se produjo la muerte de un menor en la intersección.
- Recientemente se instalaron nuevos carteles de “STOP” (PARE) para todas las direcciones en la intersección de 100th St. y 25th Ave. con el fin de mejorar la seguridad al cruzar.




Problemas existentes

- La disposición de las calles, que son amplias y están despejadas, promueve el exceso de velocidad y permite que los vehículos hagan maniobras de giro inesperadas.
- No hay cruces peatonales marcados para los niños que van a la escuela y los residentes.
- No hay controles en la intersección, donde los vehículos que vienen por McIntosh St. en dirección hacia el norte y doblan en 100th St. hacia el sur pueden suponer un peligro para los peatones y otros conductores, ya que la visibilidad es limitada.



Los residentes y niños, que usan la intersección con frecuencia, cruzan por el medio de la calle porque no hay un cruce establecido.

Propuesta



Beneficios del proyecto

- Las nuevas sendas y espacios peatonales harán que los cruces sean más cortos y seguros, y mejorarán la visibilidad tanto para los conductores como para los peatones.
- Se organiza y definen maniobras predecibles tanto para los conductores como para los peatones.
- Se fomentan giros más lentos y seguros.
- Las señales de frenado ayudan a garantizar que se les dé paso a los peatones y desalientan los excesos de velocidad.



Escolares cruzando la intersección al mismo tiempo que un vehículo avanza por 100th St. en dirección hacia el sur.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.

¡Gracias!



NYCDOT



nyc_dot



nyc_dot



NYCDOT